

一般住宅 外壁北側

■施工前 ⇒ 汚れ・藻を除去後 OSGC2000 K15 (抗菌剤配合) を施工



油汚れ・藻・水垢



■施工 3年経過

汚れ付着・藻の発生は見られない

鳥ふん被害もあったが雨で流れ落ちている



南西側の状態